

**Maringá,**

De: DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Para: IVATUBA PREFEITURA

LAUDO: 626867**Data de Cadastro:** 03/08/2021

Dados do Veículo

Veículo:	AGRALE/ MPOLO SENIOR GVO	Placa:	AIM-2251
Ano/Mod:	1998/1999	Portas:	2
Cor:	AZUL	Combustível:	DIESEL

		Valores	
Valor do Veículo:		R\$ 42.000,00	Fonte: FIPE - ELETRÔNICO
Valor Acessório		R\$ 0,00	
Com Acessórios:		R\$ 0,00	
Valor dos Implementos:		R\$ 0,00	
Total Veículo		R\$ 0,00	
Variação Regional	35%	R\$ 14.700,00	
Variação Chassi Remarcado	0%	R\$ 0,00	
Variação Sugerida	0%	R\$ 0,00	
Valor Mão de Obra/Peças		R\$ 12.833,00	
Valor das Peças		R\$ 0,00	
Valor Complemento Mecânico:		R\$ 0,00	
Valor Pneus:		R\$ 0,00	
Valor Tapeçaria / Elétrica:		R\$ 0,00	
Valor Cotado		R\$ 14.467,00	

Acessórios**Obs. 1:** Fonte Acessório incluído, Valor de mercado 03 de Agosto de 2021.

Pendências

Valor do Seguro + Licenciamento / Taxas	R\$ 0,00
Valor do IPVA	R\$ 0,00
Valor das Multas	R\$ 0,00
Total de Débitos	R\$ 0,00

Michel Fabrício Bernardino
Gerente



DATA REALIZAÇÃO: 03/08/2021 11:50 - DATA IMPRESSÃO: 06/08/2021 12:21

DADOS DO VEÍCULO


Nº LAUDO: 626867
Nº CHASSI: 9BYC13J1SWC000116
Nº MOTOR: 4041855
PLACA: PR AIM2251
MARCA: AGRALE
MODELO: MPOLO SENIOR GVO
QUILOMETRAGEM: 697462 KM
COR: AZUL
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 1998
ANO MODELO: 1999
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



NÃO CONFORME

SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

151 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

2 ITENS



NÃO CONFORME

6 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



CRLV



PLACA



NR. DO MOTOR



CHASSI



KM



VIDROS



CINTOS



ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO



OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



PARTE DIANTEIRA



PARTE TRASEIRA



LADO ESQUERDO



LADO DIREITO



TETO



ASSOALHO



PINTURA ESTRUTURAL



PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



RESTRICÇÕES



HISTÓRICO DE LEILÃO



RECALL



ROUBO E FURTO EM ABERTO



HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO



IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT



OUTROS

Observações: 1 BANCO FALTANDO ASSENTO, VEÍCULO SEM BATERIA, AVARIAS: LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS, SETAS DIANTEIRAS QUEBRADAS, QUEBRADOS NO PARACHOQUE TRASEIRO E PAINEL TRASEIRO, PLACA DIANTEIRA SEM TARGETA DO MUNICÍPIO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BYC13J1SWC000116
Nº MOTOR: 4041855
PLACA: PR AIM2251
MARCA: AGRAL
MODELO: MPOLO SENIOR GVO

COR: AZUL
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 1998
ANO MODELO: 1999
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00716172720
MUNICÍPIO: IVATUBA
TIPO DO VEÍCULO: ONIBUS
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 32
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 135

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMT:
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99

1998

Distância entre eixos

4200 MM

Fabricante

AGRALE

Localização da Fábrica

CAXIAS DO SUL

País

Brasil

Região Geográfica

AMÉRICA DO SUL

MWM 4.10 MOTOR DIESEL / TURBO (120

SEM CABINA

RODADO DUPLO / 4 PNEUS POR EIXO

CAMINHÃO



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4




ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



ADICIONAL 10

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00716172720
 MUNICÍPIO: IVATUBA
 TIPO DO VEÍCULO: ONIBUS
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 32
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 135

CILINDRADAS:
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT:
 PBT:
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	1998	Região Geográfica	AMÉRICA DO SUL
Distância entre eixos	4200 MM	Tipo do Motor	MWM 4.10 MOTOR DIESEL / TURBO (120
Fabricante	AGRALE	Tipo da Carroçaria	SEM CABINA
Localização da Fábrica	CAXIAS DO SUL	TIPO DA TRAÇÃO	RODADO DUPLO / 4 PNEUS POR EIXO
Chassi P/ Encarroçamento . MOTOR		Tipo do Veículo	CAMINHÃO
País	Brasil		



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



RENAJUD



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BYC13J1SWC000116
Nº MOTOR: 4041855
PLACA: PR AIM2251
MARCA: AGRAL
MODELO: MPOLO SENIOR GVO

COR: AZUL
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 1998
ANO MODELO: 1999
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA



ESTRUTURA

NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DE ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO

TETO	OK
------	----

ASSOALHO

ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTECLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº CHASSI: 9BYC13J1SWC000116
Nº MOTOR: 4041855
PLACA: PR AIM2251
MARCA: AGRAL
MODELO: MPOLO SENIOR GVOCOR: AZUL
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 1998
ANO MODELO: 1999
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE
(Conforme)AMARELO
(Conforme com Observações)VERMELHO
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
 E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
 CPF: 76285337000154
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BYC13J1SWC000116
 Nº MOTOR: 4041855
 PLACA: PR AIM2251
 MARCA: AGRAL
 MODELO: MPOLO SENIOR GVO

COR: AZUL
 COMBUSTÍVEL: DIESEL
 ANO FABRICAÇÃO: 1998
 ANO MODELO: 1999
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: fr567diretoria@uol.com.br
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BYC13J1SWC000116
Nº motor: 4041855
Placa: PR AIM2251
Marca:AGRALE
Modelo:MPOLO SENIOR GVOCor:Azul
Combustível:DIESEL
Ano fabricação:1998
Ano modelo:1999
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
11854 - ROBYSON HIROYUKI TSUJII

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.