

**Maringá,**

De: DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Para: IVATUBA PREFEITURA

LAUDO:**627059****Data de Cadastro:** 03/08/2021

Dados do Veículo

Veículo:	GM/ CORSA GLS	Placa:	JFV-4467
Ano/Mod:	1999/2000	Portas:	4
Cor:	CINZA	Combustível:	GASOLINA

		Valores	
Valor do Veículo:		R\$ 12.637,00	Fonte: FIPE - ELETRÔNICO
Valor Acessório		R\$ 0,00	
Com Acessórios:		R\$ 0,00	
Valor dos Implementos:		R\$ 0,00	
Total Veículo		R\$ 0,00	
Variação Regional	35 %	R\$ 4.422,95	
Variação Chassi Remarcado	0 %	R\$ 0,00	
Variação Sugerida	0 %	R\$ 0,00	
Valor Mão de Obra/ Peças		R\$ 7.794,00	
Valor das Peças		R\$ 0,00	
Valor Complemento Mecânico:		R\$ 0,00	
Valor Pneus:		R\$ 0,00	
Valor Tapeçaria / Elétrica:		R\$ 0,00	
Valor Cotado		R\$ 420,05	

Acessórios**Obs. 1:** Fonte Acessório incluído, Valor de mercado 03 de Agosto de 2021.

Pendências

Valor do Seguro + Licenciamento / Taxas	R\$ 0,00
Valor do IPVA	R\$ 0,00
Valor das Multas	R\$ 0,00
Total de Débitos	R\$ 0,00

Michel Fabrício Bernardino
Gerente



DATA REALIZAÇÃO: 03/08/2021 15:31 - DATA IMPRESSÃO: 07/08/2021 10:25

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	627059	QUILOMETRAGEM:	247523 KM
Nº CHASSI:	9BGSJ19N0YC149392	COR:	CINZA
Nº MOTOR:	QE0003262	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
PLACA:	PR JFV4467	ANO FABRICAÇÃO:	1999
MARCA:	GM	ANO MODELO:	2000
MODELO:	CORSAGLS	SITUAÇÃO CHASSI:	EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME COM
OBSERVAÇÃO

172



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

172 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

3 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASSOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: ***VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO NAO FECHA***VEICULO SEM BATERIA IMPOSSIBILITANDO COLETADE ALGUMAS INFORMAÇÕES**3 ACABAMENTOS DAS CAIXAS DE RODAS FALTANDO***PARACHOQUE TRASEIRO QUEBRADO***4 PNEUS RUINS***LOGO DAGRADE FRONTAL FALTANDO*** NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGSJ19N0YC149392
Nº MOTOR: QE0003262
PLACA: PR JFV4467
MARCA: GM
MODELO: CORSA GLS

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 1999
ANO MODELO: 2000
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00727618059
MUNICÍPIO: IVATUBA
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 90

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMT:
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2000
cc Motor 1.6 8V (92cv),
Combustível Gasolina
Fabricante GENERAL MOTORS
Localização da Fábrica São José dos Campos
País Brasil

Região Geográfica
Sem Significado
Tipo da Carroceria
Versão

América do Sul
Modelo 99 - Sem Significado
Sedan
Corsa, Corsa Pick-up, Corsa Sedan, Corsa GLS



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



ADICIONAL 10

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00727618059
MUNICÍPIO: IVATUBA
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 90

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EXOS:
CMT:
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2000	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.6 8V (92cv),	Sem Significado	Modelo 99 - Sem Significado
Combustível	Gasolina	Tipo da Carroçaria	Sedan
Fabricante	GENERAL MOTORS		Corsa, Corsa Pick-up, Corsa Sedan, Corsa
Localização da Fábrica	São José dos Campos	Versão	GLS
País	Brasil		



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGSJ19N0YC149392
Nº MOTOR: QE0003262
PLACA: PR JFV4467
MARCA: GM
MODELO: CORSA GLS

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 1999
ANO MODELO: 2000
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA



ESTRUTURA

PAINEL DIANTEIRO AMASSADO

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	AMASSADO
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DE ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA COM PEQUENO AMASSADO

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO

TETO	OK
------	----

ASSOALHO

ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGSJ19N0YC149392
Nº MOTOR: QE0003262
PLACA: PR JFV4467
MARCA: GM
MODELO: CORSA GLS

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 1999
ANO MODELO: 2000
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)




AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



OBSERVAÇÃO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
 E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
 CPF: 76285337000154
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGSJ19N0YC149392
 Nº MOTOR: QE0003262
 PLACA: PR JFV4467
 MARCA: GM
 MODELO: CORSA GLS

COR: CINZA
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 1999
 ANO MODELO: 2000
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA
E-MAIL: fr567diretoria@uol.com.br
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BGSJ19N0YC149392
Nº motor: QE0003262
Placa: PR JFV4467
Marca: GM
Modelo: CORSA GLSCor: Cinza
Combustível: GASOLINA
Ano fabricação: 1999
Ano modelo: 2000
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenham as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
11854 - ROBYSON HIROYUKI TSUJII

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.