



**Maringá,**  
De: DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA  
Para: IVATUBA PREFEITURA

**LAUDO:** 627100 **Data de Cadastro:** 03/08/2021

| Dados do Veículo |                                 |                     |                 |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Veículo:</b>  | <b>FIAT/ PALIO FIRE ECONOMY</b> | <b>Placa:</b>       | AVG3991         |
| <b>Ano/Mod:</b>  | 2012/2013                       | <b>Portas:</b>      | 4               |
| <b>Cor:</b>      | BRANCA                          | <b>Combustível:</b> | ALCOOL/GASOLINA |

| Valores                            |     |                      | Fonte: FIPE - ELETRÔNICO |
|------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| <b>Valor do Veículo:</b>           |     | R\$ 25.221,00        |                          |
| <b>Valor Acessório</b>             |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Com Acessórios:</b>             |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Valor dos Implementos:</b>      |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Total Veículo</b>               |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Variação Regional</b>           | 35% | R\$ 8.827,35         |                          |
| <b>Variação Chassi Remarcado</b>   | 0%  | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Variação Sugerida</b>           | 0%  | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Valor Mão de Obra/ Peças</b>    |     | R\$ 3.200,00         |                          |
| <b>Valor das Peças</b>             |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Valor Complemento Mecânico:</b> |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Valor Pneus:</b>                |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Valor Tapeçaria / Elétrica:</b> |     | R\$ 0,00             |                          |
| <b>Valor Cotado</b>                |     | <b>R\$ 13.193,65</b> |                          |

**Acessórios**

**Obs. 1:** Fonte Acessório incluído, Valor de mercado 03 de Agosto de 2021.

| Pendências                                     |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Valor do Seguro + Licenciamento / Taxas</b> | R\$ 0,00 |
| <b>Valor do IPVA</b>                           | R\$ 0,00 |
| <b>Valor das Multas</b>                        | R\$ 0,00 |
| <b>Total de Débitos</b>                        | R\$ 0,00 |

  
Michel Fabiano Bernardino  
Gerente



DATA REALIZAÇÃO: 03/08/2021 16:11 - DATA IMPRESSÃO: 07/08/2021 10:44

## DADOS DO VEÍCULO

**Nº LAUDO:** 627100  
**Nº CHASSI:** 9BD17164LD5820375  
**Nº MOTOR:** 310A10110819052  
**PLACA:** PR AVG3991  
**MARCA:** FIAT  
**MODELO:** PALIO FIRE ECONOMY  
**QUILOMETRAGEM:** 1 KM  
**COR:** BRANCA  
**COMBUSTIVEL:** ALCOOL/GASOLINA  
**ANO FABRICAÇÃO:** 2012  
**ANO MODELO:** 2013  
**SITUAÇÃO CHASSI:** EM CIRCULAÇÃO

## PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

173



## SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

173 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

2 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

## IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

## ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

## HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: \*\*MACANETA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA NÃO ABRE\*\* VEÍCULO COM BOLOR NA INTERNA, PRINCIPALMENTE NOS BANCOS\*\*\* NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

## ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA  
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR  
CPF: 76285337000154  
TELEFONE:

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: 9BD17164LD5820375  
Nº MOTOR: 310A10110819052  
PLACA: PR AVG3991  
MARCA: FIAT  
MODELO: PALIO FIRE ECONOMY

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2012  
ANO MODELO: 2013  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



## DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00459362887  
MUNICÍPIO: MATUBA  
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL  
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
MONTAGEM:  
POTÊNCIA: 75

CILINDRADAS:  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
NÚMERO DE EIXOS:  
CMT:  
PBT:  
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
NÚMERO DI:  
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
IDENT. PROPRIETÁRIO  
REVENDEDOR DISTRIB.  
ORIGEM: NACIONAL

## DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)


Ano Fabr/Mod a partir de 99 2013  
cc Motor 1.0 8V ( 75cv ),  
Combustível BI-COMBUSTIVEL  
Fabricante FIAT  
Localização da Fábrica Betim - MG  
País Brasil

Região Geográfica  
Tipo da Carroçaria  
Veículo  
Versão

América do Sul  
Hatch Back  
Palo,  
Fire



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 7



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2

## DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00459362887  
MUNICÍPIO: IVATUBA  
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL  
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
MONTAGEM:  
POTÊNCIA: 75

CILINDRADAS:  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
NÚMERO DE EXOS:  
CMT:  
PBT:  
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
NÚMERO DI:  
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
IDENT. PROPRIETÁRIO  
REVENDEDOR DISTRIB.  
ORIGEM: NACIONAL

## DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2013  
cc Motor 1.0 8V ( 75cv ),  
Combustível BI-COMBUSTIVEL  
Fabricante FIAT  
Localização da Fábrica Betim - MG  
País Brasil

Região Geográfica  
Tipo da Carroçaria  
Veículo  
Versão

América do Sul  
Hatch Back  
Palio,  
Fire



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR:BRANCA  
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO:2012  
ANO MODELO:2013  
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

VERMELHO  
(Não Conforme)

## MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

|  | PESQUISAS EM BASES DE DADOS | NADA CONSTA                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| LICENCIAMENTO / DPVAT                                                            | 86,5                        | RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA                     | NADA CONSTA |
| EMPLACAMENTO                                                                     | UF: PR                      | RESTRIÇÃO VEICULO SINISTRADO             | NADA CONSTA |
| MULTAS / IPVA                                                                    | NADA CONSTA                 | RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO                   | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO JUDICIAL                                                               | NADA CONSTA                 | RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA        | NADA CONSTA |
| ARRENDAMENTO                                                                     | NADA CONSTA                 | RESTRIÇÃO CRLV                           | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA                                                         | NADA CONSTA                 | RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO          | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO BLOQUEIO                                                               | NADA CONSTA                 | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS                                                 | NADA CONSTA                 | HISTORICO DE CONSULTAS                   | QTD:1       |
| RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO                                       | NADA CONSTA                 | RESERVA DE DOMINIO                       | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO                                                 | NADA CONSTA                 | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO               | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO PENHORA                                                                | NADA CONSTA                 | DUPLICIDADE DE MOTOR                     | NADA CONSTA |
| ROUBO E FURTO (EM ABERTO)                                                        | NADA CONSTA                 | POSSUI LAUDO DEKRA?                      | NÃO         |
| ALIENAÇÃO                                                                        | NADA CONSTA                 | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS             | NÃO         |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)                                                      | NADA CONSTA                 | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)      | NADA CONSTA |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)                                                      | NADA CONSTA                 | RENAJUD                                  | NADA CONSTA |
| QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)                                          | 1                           |                                          |             |

## MODULO - IDENTIFICAÇÃO

|   |                           |                                                                              |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |                                                                              |
| ✓ | CRLV                      | NADA CONSTA                                                                  |
| ✓ | PLACAS                    | NADA CONSTA                                                                  |
| ✓ | VIDROS                    | NADA CONSTA                                                                  |
| ✓ | CHASSI                    | NADA CONSTA                                                                  |
| ✓ | NR. DO MOTOR              | NADA CONSTA                                                                  |
| ✓ | DATA DE PEÇAS             | NADA CONSTA                                                                  |
| ✓ | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2                                                             |
| ✓ | CINTO DE SEGURANÇA        | NADA CONSTA                                                                  |
| ✓ | AIRBAG/ABS                | NÃO APLICÁVEL                                                                |
| ! | QUILOMETRAGEM             | DIVERGÊNCIA KM - CHECKAUTO:4582 KM EM:07/03/2013 E LAUDO: 1 KM EM:07/08/2021 |

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA  
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR  
CPF: 76285337000154  
TELEFONE:

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD17164LD5820375  
Nº MOTOR: 310A10110819052  
PLACA: PR AVG3991  
MARCA: FIAT  
MODELO: PALIO FIRE ECONOMY

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2012  
ANO MODELO: 2013  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## MODULO - ESTRUTURA



### ESTRUTURA

### NADA CONSTA

#### ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| PAINEL DIANTEIRO                 | OK |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA     | OK |
| TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA    | OK |
| LONGARINA DIREITA                | OK |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  | OK |
| LONGARINA ESQUERDA               | OK |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | OK |
| ALMADO PARA-CHOQUE               | OK |
| PAINEL CORTA-FOGO                | OK |
| OBSERVAÇÃO                       |    |

#### ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

|                  |    |
|------------------|----|
| COLUNA DIANTEIRA | OK |
| COLUNA CENTRAL   | OK |
| COLUNA TRASEIRA  | OK |
| CAIXA DE AR      | OK |
| OBSERVAÇÃO       |    |

#### ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| PAINEL TRASEIRO                 | OK |
| CAIXA DO ESTEPE                 | OK |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA     | OK |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | OK |
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA      | OK |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA  | OK |
| OBSERVAÇÃO                      |    |

#### ESTRUTURA DO LADO DIREITO

|                  |    |
|------------------|----|
| COLUNA DIANTEIRA | OK |
| COLUNA TRASEIRA  | OK |
| COLUNA CENTRAL   | OK |
| CAIXA DE AR      | OK |
| OBSERVAÇÃO       |    |

#### TETO

|      |    |
|------|----|
| TETO | OK |
|------|----|

#### ASSOALHO

|                        |    |
|------------------------|----|
| ASSOALHO DO PORTAMALAS | OK |
| ASSOALHO CENTRAL       | OK |



**DADOS DO CLIENTE**CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA  
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR  
CPF: 76285337000154  
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº CHASSI: 9BD17164LD5820375  
Nº MOTOR: 310A10110819052  
PLACA: PR AVG3991  
MARCA: FIAT  
MODELO: PALIO FIRE ECONOMYCOR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2012  
ANO MODELO: 2013  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE  
(Conforme)AMARELO  
(Conforme com Observações)VERMELHO  
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA  
 E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR  
 CPF: 76285337000154  
 TELEFONE:

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD17164LD5820375  
 Nº MOTOR: 310A10110819052  
 PLACA: PR AVG3991  
 MARCA: FIAT  
 MODELO: PALIO FIRE ECONOMY

COR: BRANCA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2012  
 ANO MODELO: 2013  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO  
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVATUBA PREFEITURA  
E-MAIL: fr567diretoria@uol.com.br  
CPF: 76285337000154  
TELEFONE:

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BD17164LD5820375  
Nº motor: 310A10110819052  
Placa: PR AVG3991  
Marca: FIAT  
Modelo: PALIO FIRE ECONOMYCor: Branca  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA  
Ano fabricação: 2012  
Ano modelo: 2013  
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

## IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenham as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Histórico de Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

## Informações Adicionais:

**Roubo e Furto:** Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

**Numeração da Caixa de câmbio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
11854 - ROBYSON HIROYUKI TSUJII

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,  
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**  
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
**Peça ao Vistoriador!**

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA  
Sua Segurança.