



Maringá,

De: DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Para: IVATUBA PREFEITURA

LAUDO: 626713

Data de Cadastro: 03/08/2021

Dados do Veículo

Veículo:	RENAULT/ MASTER ALTECHAMB	Placa:	ANL-9070
Ano/Mod:	2005/2006	Portas:	4
Cor:	BRANCA	Combustível:	ALCOOL/GASOLINA

Valores			Fonte: FIPE - ELETRÔNICO
Valor do Veículo:		R\$ 40.604,00	
Valor Acessório		R\$ 0,00	
Com Acessórios:		R\$ 0,00	
Valor dos Implementos:		R\$ 0,00	
Total Veículo		R\$ 0,00	
Variação Regional	35%	R\$ 14.211,40	
Variação Chassi Remarcado	0%	R\$ 0,00	
Variação Sugerida	0%	R\$ 0,00	
Valor Mão de Obra/ Peças		R\$ 13.441,00	
Valor das Peças		R\$ 0,00	
Valor Complemento Mecânico:		R\$ 0,00	
Valor Pneus:		R\$ 0,00	
Valor Tapeçaria / Elétrica:		R\$ 0,00	
Valor Cotado		R\$ 12.951,60	

Acessórios

Obs. 1: Fonte Acessório incluído, Valor de mercado 03 de Agosto de 2021.

Pendências

Valor do Seguro + Licenciamento / Taxas	R\$ 0,00
Valor do IPVA	R\$ 0,00
Valor das Multas	R\$ 0,00
Total de Débitos	R\$ 0,00


Michel Fabrício Bernardino
Gerente



DATA REALIZAÇÃO: 03/08/2021 09:40 - DATA IMPRESSÃO: 06/08/2021 09:44

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 626713
Nº CHASSI: 93YADCUD56J696241
Nº MOTOR: G9UA724C026320
PLACA: PR ANL9070
MARCA: RENAULT
MODELO: MASTER ALTECHAMB
QUILOMETRAGEM: 1 KM
COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2005
ANO MODELO: 2006
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



NÃO CONFORME

156



SITUAÇÃO GERAL

✓	CONFORME	156 ITENS
!	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	5 ITENS
✗	NÃO CONFORME	2 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRICÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDROS PARA-BRISAE LAT. DAS PORTAS DIANT. VIDROS DAPORTATRAS. DIR. NAO POSSUI DATAE GRAVACAO VEICULO SEM BATERIA IMPOSSIBILITANDO COLETADE ALGUMAS INFORMAÇÕES HODOMETRO AMBAS AS COLUNAS (DIANT., CENTRAL E TRAS.) COM REPINTURASOMENTE EXT. AVARIAS: ACABAMENTO DOS RETROVISORES FALTANDO, RETROVISOR ESQ. QUEBRADO, FAROL DIANT. DIR. QUEBRADO, VIDRO PARA-BRISA TRINCADO, SETADIANT. ESQ. TRINCADA, LOGO DO PARACHOQUE DIANT. FALTANDO 4 PNEUS MENOS DE MEIAVIDAPORTATRAS. DIR. NAO FECHAMACANETADA PORTADIR. QUEBRADA,CHASSI POSSIVELMENTE REVITALIZADO. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE IVATUBA
 E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
 CPF: 76285337000154
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93YADCUD56J696241
 N° MOTOR: G9UA724C026320
 PLACA: PR ANL9070
 MARCA:RENAULT
 MODELO:MASTER ALTECHAMB

COR:BRANCA
 COMBUSTÍVEL:DIESEL
 ANO FABRICAÇÃO:2005
 ANO MODELO:2006
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00876193505
MUNICÍPIO: IVATUBA
TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 6
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 114

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMT:
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2006
Câmbio Mecânico / 5 Marchas
cc Motor 2.5 16V (114cv),
Fabricante RENAULT
Localização da Fábrica São José dos Pinhais - PR
País Brasil

Tipo da Carroceria
Veículo
Versão

Furgão / Minibus
Master,
Furgão L1H1 (8m3)



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



ADICIONAL 10

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00876193505
MUNICÍPIO: IVATUBA
TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 6
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 114

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMT:
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2006
Câmbio Mecânico / 5 Marchas
cc Motor 2.5 16V (114cv),
Fabricante RENAULT
Localização da Fábrica São José dos Pinhais - PR
País Brasil

Tipo da Carroçaria
Veículo
Versão

Furgão / Minibus
Master,
Furgão L1H1 (8m3)



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



RENAJUD



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: MUNICIPIO DE IVATUBA E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR CPF: 76285337000154 TELEFONE:	Nº CHASSI: 93YADCUD56J696241 Nº MOTOR: G9UA724C026320 PLACA: PR ANL9070 MARCA:RENAULT MODELO:MASTER ALTECHAMB	COR:BRANCA COMBUSTÍVEL:DIESEL ANO FABRICAÇÃO:2005 ANO MODELO:2006 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE (Conforme)
 AMARELO (Conforme com Observações)
 VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: PR	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	2		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	CIDADE NÃO CONDIZENTE COM A CHECKAUTO
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
	QUILOMETRAGEM	DIVERGÊNCIA KM - HODÔMETRO Avariado e KM COLETADO KM: 1 CHECKAUTO: 19700 KM EM: 23/04/2007 E LAUDO: 1 KM EM: 06/08/2021

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE IVATUBA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93YADCUD56J696241
Nº MOTOR: G9UA724C026320
PLACA: PR ANL9070
MARCA: RENAULT
MODELO: MASTER ALTECHAMB

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2005
ANO MODELO: 2006
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA



ESTRUTURA

| ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA |

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	AMASSADO
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	AMASSADO
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	AMASSADO
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	TETO AMASSADO

TETO

TETO	OK
------	----

ASSOALHO

ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE IVATUBA
E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93YADCUD56J696241
Nº MOTOR: G9UA724C026320
PLACA: PR ANL9070
MARCA: RENAULT
MODELO: MASTER ALTECHAMB

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2005
ANO MODELO: 2006
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA




PAINEL DIANTEIRO



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



OBSERVAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE IVATUBA
 E-MAIL: FR567DIRETORIA@UOL.COM.BR
 CPF: 76285337000154
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93YADCUD56J696241
 Nº MOTOR: G9UA724C026320
 PLACA: PR ANL9070
 MARCA: RENAULT
 MODELO: MASTER ALTECHAMB

COR: BRANCA
 COMBUSTÍVEL: DIESEL
 ANO FABRICAÇÃO: 2005
 ANO MODELO: 2006
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE IVATUBA
E-MAIL: fr567diretoria@uol.com.br
CPF: 76285337000154
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 93YADCUD56J696241
Nº motor: G9UA724C026320
Placa: PR ANL9070
Marca:RENAULT
Modelo:MASTER ALTECHAMBCor:Branca
Combustivel:DIESEL
Ano fabricação:2005
Ano modelo:2006
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
11854 - ROBYSON HIROYUKI TSUJII

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.